Protocole d'utilisation des applications en réalité augmentée RA



Angle: 83	 Dans paramètre sélectionner angle Viser le point M puis aligner le point N Remonter à l'aide d'une petite règle à la main à l'écran la droite MN au niveau du point O valider puis tracer l'axe OP notez l'angle obtenu <u>Bien vérifier que les points ne déplacent pas</u> lors de la mesure de l'angle facial si c'est le cas, recommencer.
Options CAMERA CAMERA IMAGE IMAGE LEVEL	Pour mesurer l'angle facial Sélectionner l'application Angle meter - Aller dans Option → Sélectionner image - Puis Import → Camera
99 Angle from Image	 Prendre la photo du profil perpendiculaire au crâne Attention : la photo doit être parfaitement perpendiculaire au profil du crâne au risque de fausser les mesures. Sélectionner Use photo Placer le curseur sur le point N pour obtenir la droite MN essayez de glisser cette droite jusqu'au niveau du point O Fixer les deux axes Puis orienter l'axe horizontal sur l'axe OP Lire l'angle en haut à gauche